

# \* POŠKOZENÝ \*

# DÍLENSKÝ VOZÍK 1



## POPIS VOZÍKU:

- poškozený lak v levé horní části vozíku
- lehce naražený pravý horní bok vozíku
- lehce naražený pravý i dolní bok vozíku
- vozík je ve lehce zkřížený (bez zaměření se na tuto skutečnost na první pohledem nezjistíte)
- vozík se na rovném podkladu houpe o cca 2mm (nemá vliv na funkčnost)
- zásuvky OK
- výsuvy OK
- zámek OK
- včetně poličky, koleček i madla

**13.990,- Kč**  
včetně DPH